



COMUNE DI TORRETTA

Provincia Reg. di Palermo
Piazza Vittorio Emanuele - 90040 - Tel. 0918670231 - Fax 0918670764
c.f. 80020560829 - p.i. 00744660820

UFFICIO TECNICO SEZIONE URBANISTICA

Prot. 2268 del 21/02/14

Ordinanza n. 16 del 21/02/14.

IL RESPONSABILE VICARIO DEL SETTORE TECNICO

Premesso che in data 07/02/2014 si è provveduto ad un sopralluogo presso la Guardia Medica del Comune di Torretta, così come riportato nella nota dell'Asp 6 di Carini prot. 2643 del 07/02/2014 pervenuto a questo Comune in data 10/02/2014 prot. n° 1683, nel quale il Direttore ff. del Distretto dell'Asp di Carini, Dott. Giuseppe Arcuri, l'Ing. Giovanni Russo Responsabile del Settore tecnico e il Sig. Salvatore Gambino Assessore dell'Urbanistica e LL.PP del Comune di Torretta hanno riscontrato grave pericolo di crollo del cornicione del Prospetto che si affaccia sulla Piazza Vittorio Emanuele e la via Don Minzoni.

Visto il Regolamento Edilizio;

Visti gli atti d'ufficio

ORDINA

All'Ufficio Manutenzione del Comune di Torretta di transennare con la massima urgenza la zona prospiciente la Guardia Medica, e trasmettere la presente all'Ufficio della P.M. comunale per gli adempimenti consequenziali inerenti la chiusura al traffico veicolare della via Don Minzoni.

Si chiede inoltre la trasmissione della presente ordinanza al Direttore ff. del Distretto dell'Asp di Carini, Dott. Giuseppe Arcuri

Il Responsabile Vicario del Settore tecnico

Sig. Sebastiano Di Maggio